

EVANIR JOAO RAMOS

CNPJ 26.893.277/000184

LINHA NOVA PORTO XAVIER

Manutenção da retro randon rk 406 4x4 – Valor R\$ 1.600,00

Retentor conversor, 01 unid – Valor R\$ 90,00

Anel de vedação bomba óleo, 01 unid. – Valor R\$ 12,00

Calço do motor, 02 unid. - Valor R\$ 114,00

Precisa retirar o motor da máquina para realizar a troca das peças.

Evani Joao Ramos
EVANIR JOAO RAMOS