



Indicação nº. 58/2014

Indico, ouvido o Plenário, ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente, para que seja trocado o bueiro na estrada de Rincão dos Canudos, entre as lavouras do Sr. Paulo Ceribola, estrada essa que dá acesso a comunidade da Santa Inês. Justifica-se que a mesma encontra-se intransitável, pois o bueiro esta trancado e a água passa por cima da estrada, dificultando a passagem de veículos neste local.

Câmara de Vereadores, 1º de agosto de 2014.

Isaias Veccheitti
Vereador

Exmo. Sr. Ver.
José Adriani Oliveira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rolador/RS