



## Indicação nº 16/2025

Indico, ouvido o plenário, ao Senhor Prefeito que determine ao setor competente, para que sejam consertadas as tampas dos bueiros no passeio, na Av. 07 de outubro, próximo ao Mercado Renascer, e em frente ao CTG, na comunidade da Serrinha do Rosário. Justifica-se que estão quebradas, tampadas com tábuas, dificultando a caminhada dos munícipes e grande risco de acidentes.

Câmara de Vereadores, 30 de abril de 2025.

Isaias Vecchietti  
Vereador - PP

Exmo. Sr. Ver.  
João Luiz Menezes de Moraes  
Presidente da Câmara Municipal  
Rolador/RS