

## Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:51:25

### Vigilância e Monitoramento - Visualizar

---

#### Informações gerais

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>UF</b>            | <b>Município</b>                   |
| RIO GRANDE DO SUL    | RONDINHA                           |
| <b>Código IBGE</b>   | <b>Nº da amostra</b>               |
| 431620               | 007/2014                           |
| <b>Motivo</b>        | <b>Data do Registro no SISAGUA</b> |
| ROTINA               | 16/07/2014                         |
| <b>Data do Laudo</b> | <b>CEVS</b>                        |
| 05/02/2014           | -                                  |

#### Identificação da forma de abastecimento

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Forma de abastecimento</b> | <b>Nome</b>                 |
| SAC                           | LINHA ARAÇÁ SÃO BRAZ SAC 17 |
| <b>Código</b>                 |                             |
| C431620000006                 |                             |

#### Informações da forma de coleta (de campo)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Área</b>                         | <b>Local</b>                       |
| LINHA ARAÇÁ SÃO BRÁZ - SAC 17       | LINHA ARACA SAO BRAZ SAC 17        |
| <b>Descrição do local</b>           | <b>Procedência da coleta</b>       |
| LINHA ARAÇA SÃO BRAZ                | SOLUÇÃO ALTERNATIVA                |
| <b>Ponto da coleta</b>              | <b>Latitude (Decimais)</b>         |
| SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO | -27.51504                          |
| <b>Longitude (Decimais)</b>         | <b>Data da coleta</b>              |
| -52.58545                           | 05/02/14 00:00                     |
| <b>Hora da coleta</b>               | <b>Chuva nas últimas 48 horas?</b> |
| 10:45                               | NÃO                                |

## Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:51:25

Vigilância e Monitoramento - Visualizar

### PARÂMETROS BÁSICOS

#### Turbidez (uT)

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Resultado         | 0,71           |
| Análise realizada | em laboratório |
| Providência       | -              |

#### Cor (uH)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Resultado | Não realizada |
|-----------|---------------|

#### pH

|           |               |
|-----------|---------------|
| Resultado | Não realizada |
|-----------|---------------|

#### Fluoreto (mg/L)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Resultado   | Não realizada |
| Providência | -             |

#### Cloro residual livre (mg/L)

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Resultado         | 0,00                                                  |
| Análise realizada | em campo                                              |
| Providência       | INFORMADO AOS RESPONSÁVEIS PARA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS |

#### Bactérias Heterotróficas

|           |               |
|-----------|---------------|
| Resultado | Não realizada |
|-----------|---------------|

#### Coliformes totais

Ausente

#### Escherichia coli

Ausente

|             |   |
|-------------|---|
| Providência | - |
|-------------|---|