

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:52:02

Vigilância e Monitoramento - Visualizar

Informações gerais

UF	Município
RIO GRANDE DO SUL	RONDINHA
Código IBGE	Nº da amostra
431620	009/2014
Motivo	Data do Registro no SISAGUA
ROTINA	16/07/2014
Data do Laudo	CEVS
17/03/2014	-

Identificação da forma de abastecimento

Forma de abastecimento	Nome
SAC	LINHA LAGEADO SECO CARAVAGIO - SAC 22
Código	
C431620000016	

Informações da forma de coleta (de campo)

Área	Local
LINHA LAGEADO SECO CARAVAGIO - SAC 22	LINHA LAGEADO SECO CARAVAGIO SAC 22
Descrição do local	Procedência da coleta
LINHA LAGEADO SECO	SOLUÇÃO ALTERNATIVA
Ponto da coleta	Latitude (Decimais)
SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO	-27.50296
Longitude (Decimais)	Data da coleta
-52.57478	17/03/14 00:00
Hora da coleta	Chuva nas últimas 48 horas?
08:30	NÃO

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:52:02

Vigilância e Monitoramento - Visualizar

PARÂMETROS BÁSICOS**Turbidez (uT)**

Resultado	0,60
Análise realizada	em laboratório
Providência	-

Cor (uH)

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

pH

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

Fluoreto (mg/L)

Resultado	Não realizada
Providência	-

Cloro residual livre (mg/L)

Resultado	0,00
Análise realizada	em campo
Providência	COMUNICADO AOS RESPONSÁVEIS PARA TOMAR AS DEVIDAS

Bactérias Heterotróficas

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

Coliformes totais

Ausente

Escherichia coli

Ausente

Providência	-
-------------	---