

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:51:13

Vigilância e Monitoramento - Visualizar

Informações gerais

UF	Município
RIO GRANDE DO SUL	RONDINHA
Código IBGE	Nº da amostra
431620	006/2014
Motivo	Data do Registro no SISAGUA
ROTINA	16/07/2014
Data do Laudo	CEVS
05/02/2014	-

Identificação da forma de abastecimento

Forma de abastecimento	Nome
SAC	LINHA ARAÇÁ SANTO ANTONIO (FIORELO) SAC 25
Código	
C431620000005	

Informações da forma de coleta (de campo)

Área	Local
LINHA ARAÇÁ SANTO ANTONIO (FIORELO) SAC 25	LINHA ARACA SANTO ANTONIO FIORELO SAC 25
Descrição do local	Procedência da coleta
LINHA ARAÇA SANTO ANTONIO FIORELLO	SOLUÇÃO ALTERNATIVA
Ponto da coleta	Latitude (Decimais)
SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO	-27.52317
Longitude (Decimais)	Data da coleta
-52.56262	05/02/14 00:00
Hora da coleta	Chuva nas últimas 48 horas?
10:30	NÃO

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 31/07/2014

Hora: 08:51:13

Vigilância e Monitoramento - Visualizar

PARÂMETROS BÁSICOS

Turbidez (uT)

Resultado	0,90
Análise realizada	em campo
Providência	-

Cor (uH)

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

pH

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

Fluoreto (mg/L)

Resultado	Não realizada
Providência	-

Cloro residual livre (mg/L)

Resultado	2,00
Análise realizada	em campo
Providência	-

Bactérias Heterotróficas

Resultado	Não realizada
-----------	---------------

Coliformes totais

Não realizada

Escherichia coli

	Ausente
Providência	-