

SALA	MANUTENÇÃO PREDIAL
FARMÁCIA	JANELA EMPERRADA PORTA TRANCA E JANELA SALA DE ESPERA NÃO ABRE
RECEPÇÃO	VIDRO EXTERNO EMPERRADO
OBSERVAÇÃO	PIA INTERDITADA
BANHEIRO MASCULINO INTERNO	FECHADURA
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS INTERNO	PIA
BANHEIRO FEMININO INTERNO	REGISTRO E FECHADURA
MÉDICO	VASO ENTUPIDO
TRIAGEM ESF SUL	VIDRO E DESINGRIPANTE PORTA, FECHADURA, VAZAMENTO NA PIA E RALO
LAVANDERIA	CONSENTO PORTA, FECHADURA, PAREDE
BANHEIRO EXTERNO	TROCA PORTAS INTERNAS E EXTERNAS, CAIXAS COM VAZAMENTO, PIA TRANCADA
COZINHA	LIMPEZA CAIXA DE GORDURA
CONSULTÓRIO I	FECHADURA E CAIXA DESCARGA DO BANHEIRO
NUTRICIONISTA	FECHADURA, JANELA, INFILTRAÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL	VAZAMENTO E RACHADURA NA PAREDE
FONOaudióLOGA	VAZAMENTO NA PAREDE, BURACO PAREDE
RECEPÇÃO II	VAZAMENTO NA PAREDE
ESPERA	VAZAMENTO NA PAREDE
CORREDOR COZINHA	LAJOTA ESCADA, VAZAMENTO NA PAREDE
CORREDOR DOS FUNDOS	FECHADURA PORTA DE VIDRO E PORTA DO ESTACIONAMENTO, VAZAMENTO
QUARTO TÉCNICOS	JANELA, FECHADURAS
QUARTO MÉDICOS	2 FECHADURAS, JANELA, VAZAMENTO REGISTRO, VASO ENTOPE
ACESSO FUNCIONÁRIOS - COZINHA	FECHADURA
VACINAS	INFILTRAÇÃO JANELA
BANHEIRO TRANSPORTE	VASO ENTOPE, FECHADURA
AGENDAMENTO TRANSPORTE	2 FECHADURAS, VIDRO