

1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO**1.1 Uso e ocupação das áreas lindeiras**

1.1.1 Residencial	Igual ou mais de 50%
1.1.2 Comercial	Menos de 50%
1.1.3 Industrial	Menos de 50%
1.1.4 Intitucional	Menos de 50%

1.2 Equipamentos públicos das áreas lindeiras

Escola Hospital Delegacia Terminal Transp. Públ. Outros:

1.3 Infraestrutura existente na área de intervenção

1.3.1 Abastecimento de água	Cobertura(%)	100	Tratamento(%)	100
1.3.2 Esgotamento sanitário	Cobertura(%)	100	Tratamento(%)	100
1.3.3 Energia elétrica	Cobertura(%)	100		
1.3.4 Iluminação pública	Cobertura(%)	100		
1.3.5 Drenagem urbana (água pluvial)	Cobertura(%)	100		
1.3.6 Pavimentação/sistema viário	Cobertura(%)	100		

2 SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA

2.1 Número de famílias beneficiadas (constante no projeto)	250
2.2 Custo da intervenção por família beneficiada	1.191,31
2.3 As famílias encontram-se em áreas sujeitas a fatores de risco, insalubridade ou degradação ambiental?	Não

Comentários

3 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

3.1 Localização	Rua Arsenio Rodrigues da Silva			
3.2 Área a ser pavimentada	Extensão (m)	368,2	Largura (m)	11
3.3 Passeio	Extensão (m)	680,97	Largura (m)	2,5
3.4 Guias			Extensão (m)	680,97

3.5 Tipo de pavimentação

Asfáltica Bloquete Paralelepípedo Outros:

3.6 Solução de drenagem

Identificar

Drenagem superficial com canaleta de concreto, caixas de captação e tubos de drenagem de concreto.

4 DATA E ASSINATURA

São Martinho, 28 de setembro de 2018

Local e data