

Prédio Existente

12,23

14,64

1,09
-0,09

Passeio

Meio-Fio

Legenda

- Muro de Contenção a executar
- Muro de Contenção existente
- Piso a ser preenchido e colocado cerâmica.
 $A = 186,51 \text{ m}^2$

-0,06

1 %
Inclinação

0,00

1 %
Inclinação

-0,07

8,33 %
Rampa

+0,04

4,29

1,64

1 %
Inclinação

0,00

Prédio Existente

0,00

9,10

-0,09


1,40

1,17

Planta de Pavimentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

CERCAMENTO E COBERTURA NA ESCOLA MARTIN LUTHER - DONA OTÍLIA



PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Silvano Petter Hoss
Eng°. Civil - CREA RS 42.660

PREFEITO MUNICIPAL:

Sadi Wust Ribas

MÊS/ANO:

JANEIRO / 2015

ESCALA:

1:75

PRANCHA:

07