


Planta de Situação Escala 1:500



Perfil Transversal da Rua Escala 1:100

COORDENADAS		
DESCRIÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE
PONTO 01	28° 06' 15,84" S	54° 56' 17,98" W
PONTO 02	28° 06' 15,82" S	54° 56' 20,75" W

QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO	À EXECUTAR
PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	750,00 m <sup>2</sup>
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30X100X13-15 cm	150m

**Legenda**

Pavimento de Basalto Irregular






Imagem Satélite Localização Sem escala



Localização Sem escala

REVISÃO 01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO			
LOCAL:	RUA PASTOR CASPAR FRITZ - DONA OTÍLIA			
TRECHO:	75m A PARTIR DO RUA 31 DE OUTUBRO			
ÁREA:	750,00 m <sup>2</sup>			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES</b>				
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PREFEITO MUNICIPAL:	MÊS/ANO:	TIPO:
	Thaís Schmitt Eng <sup>a</sup> . Civil - Crea RS 255.224	Fernando Mattes Machry	JANEIRO / 2023	REVESTIMENTO
			ESCALA:	PRANCHA:
			Indicada	02/02