

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Roque Gonzales/RS
CNPJ: 87.612.982/0001-50

CONTRATADA

Kelm & Rocha Ltda (Intramed Engenharia)
CNPJ: 26.713.088/0001-82
Resp. Técnico: Eng. Josué Daniel Kelm

Santo Ângelo, junho de 2018.

1. OBJETIVO.

Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículos automotores de propriedade da Prefeitura Municipal de Roque Gonzales-RS, para fins de estimar o valor de venda dos veículos em um futuro leilão.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA.

Foram realizadas inspeções em todos os veículos que se encontraram à disposição. Verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

Em se tratando de veículos e máquinas usadas, para prever o valor de cada um, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores praticados no mercado de revendas da região.

O Senhor Andrei Poerch acompanhou a inspeção junto ao avaliador.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS.

3.1 AUTOMÓVEL GOL

Marca: WOLKSWAGEN

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano/Modelo: 2009/2010

Placa: IQJ 3954



3.1.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, os faróis em pleno funcionamento, com exceção da sinaleira traseira direita em que não funcionava a sinaleira e o sinal de seta pois estava danificada. A lataria estava em boas condições, apenas alguns riscos e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

3.2 AUTOMÓVEL PALIO

Marca: FIAT

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano/Modelo: 2012/2013

Placa: ITV 9421



3.2.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o farol, sinaleiras, freios estavam funcionando. A lataria estava em boas condições, apenas alguns riscos e internamente apresentava boas condições. Porém o motor apresentou ruído anormal com sinais de desgastes.

3.3 AUTOMÓVEL SIENA

Marca: FIAT

Cor: Prata

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano/Modelo: 2006/2006

Placa: IMZ 0873



3.3.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Mas de maneira geral estava em péssimas condições visuais. A lataria estava com vários amassados e riscos.

3.4 AUTOMÓVEL CELTA

Marca: CHEVROLET

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano/Modelo: 2014/2014

Placa: IVF 0720



3.4.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o farol, sinaleiras, freios estavam funcionando. A lataria estava em boas condições, apenas alguns riscos e internamente apresentava boas condições. Porém o motor apresentou ruído normal com poucos sinais de desgaste, mas em geral bom funcionamento.

3.5 AUTOMÓVEL DOBLO

Marca: FIAT

Cor: Vermelha

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano/Modelo: 2008/2009

Placa: IPK 9591



3.5.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o farol, sinaleiras, freios estavam funcionando. A lataria estava em boas condições, apenas alguns riscos e internamente apresentava boas condições. O motor apesar da alta quilometragem apresentou ruído normal sem sinais de muitos desgastes.

3.6 AUTOMÓVEL CAMINHONETE FURGÃO

Marca: PEUGEOT

Cor: Branca

Combustível: Gasolina

Ano/Modelo: 2001/2001

Placa: AKB 7581



3.6.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo não foi posto em funcionamento, apenas fez-se uma avaliação visual. Devido estar exposto a céu aberto apresenta mau estado de conservação.

3.7 AUTOMÓVEL CARAVAN

Marca: GM/CHEVROLET

Cor: Branca

Combustível: Gasolina

Ano/Modelo: 1990/1990

Placa: ITV 9421



3.7.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo não foi posto em funcionamento, apenas fez-se uma avaliação visual. Devido estar exposto a céu aberto apresenta mau estado de conservação.

3.8 RETROESCAVADEIRA JCB

Marca: JCB

Cor: Amarela

Combustível: Gasolina

Ano/Modelo: 2008/2008

Tração: 4x4, chassi integral



3.8.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

A máquina foi posta em funcionamento, verificou-se que estava funcionando corretamente. O sistema hidráulico funcionando sem vazamentos aparentes consideráveis. De maneira geral está em boas condições.

3.9 TRATOR AGRÍCOLA 1280

Marca: VALTRA/VALMET

Cor: Amarela

Combustível: Óleo Diesel

Ano/Modelo: 1999/1999

Tração: 4x4



3.9.1 CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O trator não foi posto em funcionamento, verificou-se apenas visualmente onde constatou-se que ainda possui boas condições, apenas apresentou sinais de má conservação devido a exposição a céu aberto e intempéries. De maneira geral apresenta boas condições para retomar sua função.

4. APRESENTAÇÃO DOS VALORES.

QUANT.	TIPO/DESCRIÇÃO	VALOR AVALIADO (R\$)
01	AUTOMÓVEL GOL	R\$ 7.000,00
01	AUTOMÓVEL PALIO	R\$ 14.200,00
01	AUTOMÓVEL SIENA	R\$ 4.000,00
01	AUTOMÓVEL CELTA	R\$ 19.000,00
01	AUTOMÓVEL DOBLO	R\$ 20.000,00
01	AUTOMÓVEL CAMINHONETE FURGÃO	R\$ 1.000,00
01	AUTOMÓVEL CARAVAN	R\$ 1.000,00
01	RETROESCAVADEIRA JCB	R\$ 50.000,00
01	TRATOR AGRÍCOLA 1280	R\$ 34.000,00

5. CONCLUSÃO

Com base nos dados levantados durante a vistoria, para a determinação do valor mínimo para venda dos veículos anteriormente mencionados, conclui-se que os valores acima indicados são os adequados para uma futura venda dos mesmos.


6. ENCERRAMENTO

Vai o presente Laudo Técnico de Avaliação, composto de x páginas digitadas de um só lado, sendo todas rubricadas e a última assinada e um anexo correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de nº 9712860.

Santo Ângelo, 29 de junho de 2018.



Eng. Josué Daniel Kelm
Eng. Mecânico
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-RS 202947



ANEXO

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

N° 9712860