



DETALHES DO HIDRANTE DE RECALQUE NA CALÇADA
S/ ESCALA



PLANTA



CORTE BB.




Figura 1 - Dispositivo de recalque no passeio

NBR 13714:2000 - FIGURA "1"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES				
PPCI - EMEF MARTIN LUTHER - DONA OTÍLIA				
	ANEXO "B" - DETALHES HIDRANTE DE RECALQUE NA CALÇADA			PRANCHA:
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PREFEITO MUNICIPAL:	MÊS/ANO:	06
	Douglas dos Santos Haas Engº. Civil - CREA RS 166.385	João Scheeren Haas	FEVEREIRO / 2018 ESCALA: IND.	